

Донесение о рассмотрении представления Роспотребнадзора об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения № 21 от 25 января 2019 года.

В период с 31 января 2019 года по настоящее время в ГБУЗ «ОКБ» было рассмотрено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения № 21 от 25 января 2019 года и разработаны и приняты конкретные меры по устранению выявленных нарушений:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений	Исполнение
Общие		
1.	Помещения в подвальном этаже главного корпуса, переходы в подразделения требуют ремонта: стены, пол, потолок местами разбиты, наблюдаются отколы штукатурки, плитки, отслоение краски, потеки и плесень, нарушение п. 4.2., п. 4.3., п. 11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10.	Нарушения будут устранены во время проведения текущего ремонта, в соответствии с планом мероприятий по улучшению материально-технической базы ГБУЗ «ОКБ»
2.	В основном корпусе больницы общая приточная система вентиляции с механическим побуждением находится в нерабочем состоянии. 3 вытяжные вентиляционные системы блока «В» главного корпуса находятся в нерабочем состоянии, нарушение п. 6.4, п. 6.5. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	Нарушения будут устранены во время проведения капитального ремонта, в соответствии с планом мероприятий по улучшению материально-технической базы ГБУЗ «ОКБ»
3.	Продухи чердачных помещений не защищены от проникновения птиц и синантропных насекомых, нарушение п. 6.39. гл 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	Нарушение устранено.
4.	В составе прачечной отсутствует цех приема учета, сортировки и хранения грязного белья, нарушение п. 2.8. СанПиН 2.1.2.2646-10.	При проведении капитального ремонта прачечной запланировано оборудование цеха приёма, учёта, сортировки грязного белья.
5.	Во всех помещениях прачечной для отделки, облицовки и окраски помещений используются материалы неустойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств (на потолке дефекты отделки, отслоение краски, трещины в углах на стыках стен, на оконных откосах и подоконниках, вокруг дверных проемов), нарушение п. 2.2. СанПиН 2.1.2.2646-10.	Во всех помещениях прачечной для отделки, облицовки и окраски помещений использовались материалы устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств (керамическая плитка на стенах и полах, пентафталевая эмаль на стенах, водостойкая краска на потолках). Нарушения устранены.
6.	Для заполнения оконных проемов используются материалы, неустойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств (вместо стекол используется полиэтиленовая пленка), нарушение п. 2.2.	Оконные проемы заполнены стеклом.

	СанПиН 2.1.2.2646-10.	
Ожоговое отделение		
7.	В палате № 9 установлено 3 койки, в палатах №№ 4, 8 – 4 койки, палате интенсивной терапии № 7 – 3 койки, при регламентации – не более 2 коек, нарушение 10.9.1. гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	Размещение коек в палатах ожогового отделения приведено в соответствие с нормативными документами.
8.	Во всех палатах имеются дефекты пола, для отделки которого использована плитка, линолеум: - палата № 6 – дефекты в отделке стены в месте размещения умывальной раковины; - комната сестры-хозяйки – дефект линолеума; - туалеты – следы подтеков на потолке; - сестринская – дефекты отделки стен, в том числе в месте установки умывальной раковины; - санитарная комната – дефекты плитки на полу; - ванная комната – дефекты отделки пола (линолеум, плитка); - кабинет заведующего – дефекты отделки потолка в месте замены светильника; - гнойная перевязочная – дефекты потолка, линолеума; - кабинет старшей медицинской сестры – дефект линолеума, следы подтеков на стене и потолке; - чистая перевязочная- дефект плитки на полу; - ординаторская – дефекты линолеума; - комната дежурного врача – дефекты линолеума, нарушение п. 4.2., п. 4.3., п. 11.14 гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	Нарушение устранено.
9.	В санитарной комнате, ванной влагостойкое покрытие (плитка) имеется на стены, нарушение п. 4.5. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	Нарушение устранено.
10.	В палатах № 2 и № 9 в местах установки умывальных раковин отсутствует плитка, нарушение п. 4.6. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	Нарушение будет устранено в 1 квартале 2019 г.
11.	Мебель в палатах (тумбочках) с дефектами отделки, что препятствует их обработки моющими и дезинфицирующими средствами, нарушение п. 8.8. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	В течение 2019 года запланирована замена мебели с дефектами покрытия.
Кардиохирургическое отделение № 1		
12.	В перевязочной отмечаются дефекты внутренней отделки потолка (подвесной потолок типа «Амстронг» имеет смещение между плитками – пустоты), что не обеспечивает условия для проведения влажной очистки и дезинфекции. В гардеробной персонала частичные дефекты отделки (отслоение окрасочного слоя), которые своевременно не устраняются, нарушение п. 4.2., п. 4.7., п. 11.14. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2360-10.	Нарушение устранено.
Кардиохирургическое отделение № 2		

13.	В «чистой» перевязочной отмечаются дефекты внутренней отделки потолка (подвесной потолок типа «Амстронг» имеет смещение между плитками – пустоты), что не обеспечивает условия для проведения влажной очистки и дезинфекции и которые своевременно не устраняются, нарушение п.4.2., п.4.7., п. 11.14 гл. 1 СанПиН 2.1.3.2360-10.	Нарушение устранено.
Нейрохирургическое отделение № 1		
14.	В санитарной комнате, в санитарных узлах для персонала отмечаются дефекты внутренней отделки в виде отслоения окрасочного слоя, которые своевременно не устраняются, нарушение п. 4.2., п. 11.14 гл. 1 СанПиН 2.1.3.2360-10	Нарушение устранено.
Урологическое отделение		
15.	Мебель в отделении с дефектами отделки, что препятствует их обработке моющими и дезинфицирующими средствами, нарушение п. 8.8. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	В течение 2019 года запланирована замена мебели с дефектами покрытия.
Отоларингологическое отделение		
16.	Мебель в отделении с дефектами отделки, что препятствует их обработке моющими и дезинфицирующими средствами, нарушение п. 8.8. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	В течение 2019 года запланирована замена мебели с дефектами покрытия.
17.	Во всех 6-ти палатах ЛОР отделения установлено по 5 кроватей, при регламентации – не более 4 коек, нарушение п. 10.2.3.СанПиН 2.1.3.2630-10.	Размещение кроватей в отделении проведено в соответствии с нормативными документами
18.	Во всех помещениях отделения отмечаются дефекты внутренней отделки: трещины, следы протечек, линолеум на полу местами рваный, нарушение п. 4.2., п.4.3. СанПиН 2.1.3.2630-10.	Во всех помещениях отделения дефекты внутренней отделки и линолеума на момент проверки были устранены.
19.	Во всех палатах отделения отсутствуют специальные светильники ночного освещения, нарушение п. 7.10.СанПиН 2.1.3.2630-10.	Нарушения будут устранены во время проведения текущего ремонта, в соответствии с планом мероприятий по улучшению материально-технической базы ГБУЗ «ОКБ»
Нефрологическое отделение		
20.	Во всех помещениях отделения отмечаются дефекты внутренней отделки: трещины, следы протечек, линолеум на полу местами рваный, нарушение п.4.2., п.4.3. СанПиН 2.1.3.2630-10.	Во всех помещениях отделения дефекты внутренней отделки и линолеума на момент проверки были устранены.
21.	Мебель в отделении с дефектами отделки, что препятствует их обработке моющими и дезинфицирующими средствами, нарушение п. 8.8. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	В течение 2019 года запланирована замена мебели с дефектами покрытия.
22.	Во всех палатах отделения отсутствуют	Нарушения будут устранены во

	специальные светильники ночного освещения, нарушение п. 7.10.СанПиН 2.1.3.2630-10.	время проведения текущего ремонта, в соответствии с планом мероприятий по улучшению материально-технической базы ГБУЗ «ОКБ»
Эндокринологическое отделение		
23.	Во всех помещениях отделения отмечаются дефекты внутренней отделки: трещины, следы протечек, линолеум на полу местами рваный, нарушение п.4.2., п.4.3. СанПиН 2.1.3.2630-10.	Во всех помещениях отделения дефекты внутренней отделки и линолеума на момент проверки были устранены.
24.	Мебель в отделении с дефектами отделки, что препятствует их обработке моющими и дезинфицирующими средствами, нарушение п. 8.8. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	В течение 2019 года запланирована замена мебели с дефектами покрытия.
25.	Во всех палатах отделения отсутствуют специальные светильники ночного освещения, нарушение п. 7.10.СанПиН 2.1.3.2630-10.	Нарушения будут устранены во время проведения текущего ремонта, в соответствии с планом мероприятий по улучшению материально-технической базы ГБУЗ «ОКБ»
Неврологическое отделение		
26.	В неврологическом отделении в палатах № 309-311, № 9-10, № 11-12, № 16-17 требуется проведение ремонта санузлов, нарушение п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10.	Нарушение устранено (душевые кабины установлены).
Отделение ветеранов войн		
27.	В отделении ветеранов войн в туалетах палат № 1 и № 2 демонтированы душевые, нарушение п. 5.11.СанПиН 2.1.3.2630-10.	Нарушения будут устранены в 3-4 кварталах 2019 г.
Отделение гемодиализа		
28.	Используемые помещения отделения имеют дефекты в отделке пола, стен, потолка, нарушение п. 4.2., п. 4.3., п. 11.14 гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	Проводится текущий ремонт отделения (окончание ремонтных работ в феврале 2019 г.)
29.	Мебель в отделении с дефектами отделки, что препятствует их обработке моющими и дезинфицирующими средствами, нарушение п. 8.8. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	В течение 2019 года запланирована замена мебели с дефектами покрытия.
Отделение гравитационной хирургии крови		
30.	В части помещений отделения имеются дефекты внутренней отделки: - сестринская – дефекты отделки потолка, стен, линолеума; - коридор – дефекты отделки потолка, линолеума; - ординаторская – дефекты отделки потолка, стен; - кабинет сестры хозяйки – дефекты отделки потолка, стен, линолеума, нарушение	Проводится текущий ремонт отделения (окончание ремонтных работ в феврале 2019 г.)

	требований п. 4.2., п. 4.3., п. 11.14 гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	
31.	В сестринской в месте установки раковины отсутствует плитка, нарушение п.4.6.гл 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	Проводится текущий ремонт отделения (окончание ремонтных работ в феврале 2019 г.)
Операционный блок № 1		
32.	В части помещений отделения (санитарный пропускник, инструментальная 7 операционной, предоперационная 1-ой операционной) имеются дефекты внутренней отделки – стены, пол местами разбиты, нарушение п.4.2., п. 4.3. СанПиН 2.1.3.2630-10.	На момент проверки текущие дефекты устранены.
Отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения		
33.	В части помещений отделения имеются дефекты внутренней отделки: - сестринская – часть краев линолеума не подведена под плинтус, местами разошлись швы обоев под окраску; - пультовая 2 рентгенооперационной – дефекты линолеума (местами), отслоение краски около окна; - рентгенооперационная № 2 – местами разошелся шов линолеума, нарушение п. 4.2., п. 4.3., п. 11.14. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	На момент проверки текущие дефекты устранены.
Нейрохирургическое отделение № 2		
34.	В нейрохирургическом отделении № 2 в палатах №№ 1, 2, 3, 4 установлено по 5 коек, при регламентации – не более 4 коек, нарушение п.10.2.3. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	Размещение коек в отделении приведено в соответствие с нормативными требованиями
35.	В процедурном кабинете отмечаются нарушения внутренней отделки потолков, устранение текущих дефектов отделки своевременно не проведено, нарушение п.4.2., п.11.14.гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	На момент проверки текущие дефекты устранены.
Эндоскопическое отделение		
36.	Отсутствует местная вытяжная вентиляция в моечной кабинета эндоскопии 4 этаж, моечной колоноскопии, кабинетах № 220, 218 и кабинете колоноскопии поликлиники, нарушение п. 5.8. СП 3.1.3263-15, п. 6.5. СанПиН 2.1.2.2630-10.	Нарушение устранено.
37.	В части помещений отделения имеются дефекты внутренней отделки: - моечная кабинета эндоскопии (5 этаж) –	На момент проверки текущие дефекты устранены.

	трещины краски в стыках; - моечная кабинета колоноскопии (поликлиника) – дефект плитки, нарушение п. 4.2., 4.4. , п. 11.14 гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	
Рентгенологическое отделение		
38.	В части помещений отделения имеются дефекты внутренней отделки: - кабинет № 2 – пультовая – имеются дефекты стен, часть линолеума не заведена под плинтус; - кабинет № 3 – имеются трещины краски в пультовой на стене (около оконного блока); - кабинет № 8 – пультовая – имеются трещины краски у розетки, стены, часть линолеума не заведена под плинтус; - процедурная – имеются трещины краски на потолке, около отопительных приборов; - кабинет старшего рентгенлаборанта – местами разошлись швы линолеума, трещины краски; - фотолаборатория – имеются дефекты плитки, нарушение п.4.2., п. 4.3., п. 11.14. гл. 1 СанПиН 2.1.2.2630-10.	Нарушения будут устранены в 3 квартале 2019 г.
39.	Медицинская мебель (столы) в фотолаборатории с дефектами отделки, что препятствует их обработке моющими и дезинфицирующими средствами, нарушение п. 8.8. гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	В течение 2019 года запланирована замена мебели с дефектами покрытия.
Отделение функциональной диагностики		
40.	В кабинете ЭФИ (9этаж) отделения функциональной диагностики имеются дефекты внутренней отделки пола, нарушение п. 4.3. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	Нарушение устранено.
Бактериологическая лаборатория		
41.	Не представлены акты о проведении очистки и дезинфекции систем вытяжной вентиляции (вытяжных шкафов и зонтов), что не соответствует требованиям п. 6.5. гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	Нарушение устранено, акты представлены.
42.	В коридоре «чистой» зоны, в помещении хранения уборочного инвентаря имеются дефекты внутренней отделки пола (края линолеума не заведены под плинтус), нарушение п.4.3., п. 11.14. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 2.3.11 СП 3.1.2322-08.	На момент проверки дефекты устранены.
Патологоанатомическое отделение		
43.	Имеются дефекты отделки стен, пола, дверных и оконных проемов, в помещениях и коридоре отделения, нарушение п. 4.2., п. 4.3. СанПиН 2.1.3.2630-10.	Нарушения будут устранены в 3 квартале 2019 г.
44.	Оборудование в секционной, комнате вырезки	В течение 2019 года

	биописьного материала с нарушением гигиенического покрытия, нарушение п. 8.8. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	запланирована замена мебели с дефектами покрытия.
--	---	---