

**Информация по выполнению требований Предписания Росздравнадзора от 29.11.2018.**

№ № п\п	Нарушения	Исполнение
1	Журналы регистрации осмотров водителей не ведутся отдельно: - Журнал регистрации предрейсовых медицинских осмотров - Журнал регистрации послерейсовых медицинских осмотров	Устранено. Копии журналов прилагаются.
2	В журнале регистрации предрейсовых медицинских осмотров водителей не указывается следующая информация: - имя, отчество работника (полное указание); - пол работника; - дата рождения работника; - заключение о результатах медицинских осмотров с пунктами 12 Приказа Минздрава России № 83 5н; - расшифровка подписи медицинского работника в соответствии	Устранено. Копии журналов прилагаются.
3	-В ходе проверки в предоставленных путевых листах отсутствует: 1) штамп «прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен». 2) штамп «прошел послерейсовый медицинский осмотр»	Устранено. Приобретены штампы. Копии путевых листов с штампами прилагаются.
4	Медицинское оборудование не использовалось по причине технических неисправностей: - Компьютерный томограф GE Optima 520 в период с июля 2018г. - сентябрь	1. На КТ GE Optima 520 произведена замена рентгеновской трубки согласно контракта 0136200003618005488, с

	<p>2018г. нуждался в замене рентгеновской трубки.  - Компьютерный томограф Brilliance CT64 Philips в период с июля 2018г. - август 2018г. нуждался в замене блока питания.  -Аппарат МРТ GE Signa 1,5 в период с апреля 2018г. - июнь 2018г. нуждался в дозаправке гелием.  "Ангиограф «Toshiba Infinix» был технически неисправен в период с 24.05.2018г. по 26.10.2018г.  Ангиограф «Philips Allura CV-20» был неисправен в периоды с 20.03.2018г.-23.03.2018г. и с 05.09.2018г.-06.09.2018г.</p>	<p>октября 2018 аппарат находится в рабочем состоянии.  2. На КТ Brilliance CT64 Philips произведена замена запасных частей, согласно контракта 0136200003618003072. С сентября 2018 аппарат находится в рабочем состоянии.  3. Аппарат МРТ GE Signa заправлен гелием, согласно контракта 0136200003618003228. С июля аппарат находится в рабочем состоянии.  4. Произведена замена запасных частей на ангиографе «Toshiba Infinix», согласно контракта 0136200003618005936. С ноября 2018 аппарат находится в рабочем состоянии.  5. Работа ангиографа Philips Allura CV-20 была восстановлена, ремонтные работы согласно контракта на ТО 0136200003618003168</p>
5	<p>С июля 2018 года на базе ГБУЗ «ОКБ» открыт дистанционный хирургический консультативный центр. В рамках осуществления деятельности дистанционного хирургического консультативного центра продолжают осуществляться консультации медицинских организаций Тверской области I, II уровней оказания медицинской помощи. При этом, врач-консультант по телефону получает информацию о пациенте и диктует лечащему врачу [ЦРБ] диагноз, рекомендации по обследованию и лечению.</p>	<p>Устранено. Регистрация консультаций больных через дистанционный хирургический консультативный центр ведётся в журнале учёта консультаций. По результатам консультации оформляется медицинское заключение, которое передаётся в ЛПУ, запросившее консультацию пациента.</p>
6	<p>В аптеке в помещении хранения 10</p>	<p>Препарат Маннит 400,0 мл. –</p>

	<p>дневного запаса ЛП, расположенного в подвальном помещении 9 этажного здания основного корпуса ГБУЗ «ОКБ», в зоне хранения ЛП, между материальными комнатами, не были обеспечены надлежащие температурные условия хранения, указанные производителями на первичных и вторичных упаковках, инструкциях по медицинскому применению лекарственных препаратов.</p>	<p>15 флаконов; амоксициллин+клавулановая кислота 1,2гр. – 51 флакон, условия хранения которых были нарушены, перемещены в карантинную зону до декабря 2019 года с последующей утилизацией. Фото лекарственных препаратов в карантинной зоне прилагается. После проведения утилизации в адрес Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Тверской области будет дополнительно направлена информация подтверждающая данную утилизацию.</p>
--	--	---

Главный врач

С.Е.Козлов